

전기설비 점검기록표 (고객용)

계약번호: 2205

주소	성남시 구미시동 507-1		고객 유형	사회 분리 <일>	
성명	이문경	상호	이노이 (주)	전화번호	031-723-5814
전기설비현황	고객번호	설치장소	수전방식(Φ, W)	수전전압(V)	계약용량(kW)
	각용	각용	3φ4w	380/220	30
					총용량(kW)
					30

1. 전기설비 점검내용

점검결과 (종합판정)	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과
합	절연(누전)상태	○	인입구배선 상태	○	누전차단기 상태	○
	개폐기(차단기)상태	○	육내배선 상태	○	접지상태	
	기타()	/	기타()	/	기타()	

2. 절연 및 접지저항

※ 결과: "적합" ⇒ ○, "부적합" ⇒ ×

점검대상	사용전압 (V)	기준치	절연저항(MΩ)		기준치	사용전압 (V)	기준치	절연저항(MΩ)		측정 대상	측정치 (Ω)	결과
			누설전류(mA)	설비상태점검				누설전류(mA)	설비상태점검			
주회선	380/220	0.2016	1.3	○								

3. 종합의견

부기 (주) 이노이의 전기설비 점검결과 적합 인바,
 - 전선기를 사용후 전원을 차단한 상태라고 가정한 상태에서도 인체 접촉으로 인한
 하상 또는 인화물림이 인화되지 하려들의 전기대처에 방생 위험이 우려 되오니
 안전관리 바랍니다.
 - 아 래 바 는

점검자	김공원	인	임회자	장영진	인
첨부:	1. 절연저항(설비상태) 점검기록표 ()부 2. 접지저항 측정기록표 ()부 3. 부적합 설비내역 ()부 4. 단선결선도 ()부 5. ()부 고객 전기설비에 대한 안전진단결과 위와 같음을 확인합니다. 2016년 10월 28일				

KECO 한국전기안전공사

지역본부(지사)장 인

대표전화: 1588-7500